

CZ SKLADOVÁNÍ: v suchu, skryjte před přímým sl. zářením; **POUŽÍVÁNÍ:** ochrana proti mechanickým rizikům; **ČIŠTĚNÍ:** Nečistoty odstraňujte kartáčem a rukavice skladujte při pokojové teplotě. Rukavice nelze prát ani chemicky čistit.
POPIS: rukavice z bavlněného úpletu máčené v PVC; **ÚDRŽBA:** nevystavujte sálavému teplu, organickým rozpouštědlům a jejich parám, mazivům, tukům, minerálním olejům, žíravinám a vodě; **STUPEŇ OCHRANY:** EN 388 4111, ochrana proti oděru 3, řezu 1, trhání 1, propichu 1



piktogram ochrana proti mech rizikům; **CE** značka shody; A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH

REPUBLIC- identifikace výrobce; piktogram informace; notifikovaná osoba- VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko

Upozornění:rukavice se nesmí používat tam, kde hrozí zachycení do pohyblivých částí strojů

EN Storage of gloves: Store the gloves in a dry place within the range of 0° + 30°C without direct solar radiation; **Application:** Gloves are intended for protection of hands against mechanical hazard;
Clear away dirt with a brush and store the gloves in a room temperature. You cannot wash or dry-clean the gloves; 4111 Rates of protection according to EN 388, Abrasive resistance: 3, Cut resistance: 1, Resistance against further ripping: 1, Perforation resistance: 1



piktogram informatik, A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC - TRŽNÍ ULICE, 750 02

PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLICidentifikace výrobce, **CE-** mark of conformity, piktogram mechanické riziko
Warning: the gloves can not be used in environment where there is risk of glove being caught by moving parts of machine
Description: Five-finger protective gloves, First-rate gloves are made from cotton interlock with full PVC coating;
maintenance: don't expose the gloves to heat of radiation, organic solvents and their fumes, lubricants, grease, mineral oils, caustics and water. Certificate was issued by a notified subject - VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovakia

SL Skladovanie: Rukavice skladovať v suchom prostredí, teplotné rozmedzie 0°+ 30° C, bez priameho slnečného žarenia;
Používanie: Rukavice sú určené k ochrane rúk proti mechanickým rizikám; Nečistotu odstránime jemne kartáčom. Skladovať pri izbovej teplote. Pranie ani chemické čistenie nie je možné;
Popis: 5-prsté ochranné rukavice, rukavice sú vyrobené z bavlny máčané v PVC; **údržba:** Rukavice nesmú byť vystavené sálavému teplu, organickým rozpúšťadlám a ich výparov, tukom, minerálnym olejom, žieravinám a vode.
4111 Stupeň ochrany podľa EN 388: Odolnosť voči oderu: 3, Odolnosť voči preozrazaniu: 1, Odolnosť voči roztrhnutiu: 1, Odolnosť voči prepichnutiu: 1



značka informácie, A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC - TRŽNÍ ULICE, 750 02

PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLICidentifikácia výrobcu, **CE** značka zhody, značka mechanické riziko
Upozornenie: Rukavice sa nesmú používať na miestach, kde hrozí zachytenie do pohyblivých častí strojov
Inštitút pre testovanie a certifikáciu VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovensko

HU A kesztyű tárolása: A kesztyűt száraz helyen 0°C - 30°C közötti hőmérsékleten tárolja közvetlen napsugárzástól védve;
Használat: A kesztyű mechanikus kockázatok ellen és hegesztés közben; A szennyeződésekkel kefével távolítsa el, a kesztyűt szobahőmérsékleten tárolja. A kesztyű nem mosható, vegyileg nem tisztítható;

Leírás: Ötujjas hegesztő, cotton + PVC.

A védőkesztyű karbantartási utasítása: A kesztyűt ne tegye ki sugárzó hőnek, szerves oldószereknek és azok gőzeinek, kenőanyagoknak, zsíroknak, ásványolajoknak, maróanyagoknak és víznek. 4111 EN 388-as szabvány szerinti védelmi fokozatok: Kopásállóság: 3, Késvágással szembeni ellenállás: 1, Továbbszakítással szembeni ellenállás: 1, Átlyukasztással szembeni ellenállás: 1



piktogram információ, A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC - TRŽNÍ ULICE, 750 02

PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLICazonosító gyártó, **CE** megfelelőségi jel, piktogram mechanikus kockázatok
Figyelmeztetés: A kesztyű nem lehet használtni, ha a veszély a mozgó részekben a gépen megragad
Vizsgáló és Tanúsítványadó Intézet: VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovakia

PL Przechowywanie rękawic: Przechowywać w suchym miejscu o temperaturze od 0°C do 30°C bez bezpośredniego promieniowania słonecznego; Zastosowanie; Rękawice przeznaczone są do ochrony rąk przed urazami mechanicznymi
Brud usuwać szczotką. Przechowywać w temperaturze pokojowej. Nie wolno rękawic prac ani czyścić chemicznie;

Charakterystyka: pięciopalcowe rękawice ochronne, rękawice wyprodukowane z cotton + PVC.

Instrukcja konserwacji rękawic ochronnych: Nie poddawaj rękawic działaniu promieniowania cieplnego, rozpuszczalników organicznych i ich par, smarów, tłuszczów, olejów mineralnych, substancji żrących oraz wody. 4111 Parametry odporności mechanicznej zgodnie z EN 388: Odporność na ścieranie: 3, Odporność na przecięcie: 1, Wytrzymałość na rozdieranie: 1, Odporność na przekłucie: 1



Piktogram informacja, A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC - TRŽNÍ ULICE, 750 02

PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLICidentifikácia producenta, **CE** znak zagrozenia, piktogram zgodności mechaniczne

Ostrzeżenie: rękawic nie wolno używać tam, gdzie grozi zaczeplenie przez ruchome części maszyn


Certyfikat został wystawiony przez jednostkę notyfikowaną VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovakia

RO Depozitarea mănușilor: Mănușile se depozitează într-un mediu uscat cu temperatura între 0°C. și + 30°C. și vor fi ferite de razele solare directe; Întrebuințarea: Mănușile sunt destinate pentru protecție mâinilor fata; Impuritățile și murdăria se înlătură cu peria, iar mănușile se păstrează la temperatura de cameră. Mănușile nu se pot spăla și nici nu se pot curăța prin metode chimice;

Descrierea: Mănușile sunt confecționate, cotton + PVC. Instrucțiuni pentru întreținerea mănușilor de protecție: Nu expuneți mănușile emanărilor de căldură, dizolvanților organici și vaporilor acestora, lubrifianților, unguentelor, uleiurilor minerale, acizilor și apei. 4111 Gradele de protecție conform EN 388: Rezistență abrazivă: 3, Rezistență la tăiere: 1, Rezistență la alte ruperi: 1, Rezistență la perforare: 1



pictograma informatik, A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC - TRŽNÍ ULICE, 750 02

PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC identificarea producătorului, **CE** marca de conformitate,  pictograma cu riscul mecanic

Warning: Aceste manusi de lucru nu pot fi folosite acolo unde exista riscul de a fi prinse de parti componente mobile ale utilajului; Certificatul este elaborat de persoana notificată VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovakia


BU Хранение перчаток: Храните перчатки в сухой среде в диапазоне температур от 0 до +30 градусов без прямого солнечного света; Применение: Перчатки назначены для защиты рук против механических рисков; Устраняйте грязь щеткой и храните перчатки при комнатной температуре. Мойку и химическую очистку не советуют; Описание: cotton + PVC.

Инструкции по уходу защитных перчаток: Не подвергайте перчаток радиационному теплу, органическим растворителям и их парам, смазке, жирам, минеральному маслу, щелочи и воде. 4111 Степени защиты согласно EN 388:

Сопротивление износу: 3, Сопротивление порезу: 1, Сопротивление след. разрыву: 1, Сопротивление проколу: 1



граф. Символ информация, A286581 - TRŽNÍ ULICE, 750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC - TRŽNÍ ULICE,

750 02 PŘEROV I – MĚSTO, CZECH REPUBLIC идентификация производителя, **CE** марка согласия,  граф. Символ механические риски

Warning: Ръкавиците не трябва да се използват там, където има опасност от захващане от подвижни части на машината

Сертификат издан нотифицированным органом VIPOTEST s. r. o., SKTC-111, NO 1295, Gen. Svobodu 1069/4, 958 01 Partizánske, Slovakia